

# 災害事例報告（不休）

登録番号	18-011	登録日：2020年12月24日				
会社名	( 支部)	発生日時	2018年 4月27日	17時00分頃		
発生場所	溶断工場 No.1プラズマ切断場					
被災者	氏名	A 氏	年齢	65 歳	役職	派遣
	直外区分	派遣	勤務経験	0年2ヶ月	作業経験	0年2ヶ月
傷病名	右手第3指裂傷（4針縫合）			休業日数	0 日	
災害の概要	プラズマ切断完了、切り抜いた鉄板を定盤上で整理作業中、誤って手が滑り鉄板の間に右手を挟んでしまい右手中指を裂傷した。			災害類型	④ 挟まれ	

災害状況	<p>No.1プラズマ定盤上で切断完了した部材の野呂除去作業をしていた。</p> <p>裏面エッジに付着した野呂除去の為、部材端部を両手で持ち上げた際に、部材がプラズマ定盤プレートに沿ってずれ落ち始めた。</p> <p>それを止めようとしてとっさに手元を下げ、支えていた右手の第三指先端部を定盤プレートとの間で挟んだ。</p>
------	---

発生状況図・写真	
----------	---

原因	・経験不足と退社時刻前で焦っていたため、定盤プレートと平行に製品を持ち上げた。
----	---

対策	<p>① ノロ除去前の製品は、長編側を定盤プレートと直角に仮置きすることを周知する。</p> <p>② ノロ除去時は、定盤プレートと製品長辺が、直角になる方向に反転することを再教育する。</p>
----	---

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)            網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。