


# 災害事例報告（不休）

登録番号	18-018	登録日：2020年12月24日				
会社名	(      支部)	発生日時	2018年 5月 7日 13時頃			
発生場所	本社工場内 複合機（EML3610NT）作業エリア					
被災者	氏名	A 氏	年齢	20歳	役職	一般
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	2年1月	作業経験	1年1月
傷病名	右手人差し指付け根裂傷				休業日数	0日
災害の概要	機械作業中、材料（鋼板）を持っていた右手が滑り、材料で裂傷を負った				災害類型	⑥
災害状況	8時00分 始業時の朝礼					
	当日は、朝からパンチレーザー複合機で切断作業					
	12時00分 昼休憩					
	13時00分 昼休憩終了後、午前中に引き続きパンチレーザー複合機で切断作業					
	13時10分 加工終了後、機械より材料の取り出し作業					
	材料の一部が機械の一部に引っ掛かり、右手が滑り、裂傷を負った。 消毒後、社有車で整形外科に搬送。 処置：右手人差し指付けに2センチの裂傷、5針縫合					
発生状況 写真	工場内設置のパンチ・レーザー複合機で、1人で材料（ステンレス材・2.0t×609mm×1219mm）から、製品（382mm×812mm）を切り出すレーザー加工を行っていた際、加工終了後材料を機械から取り出していた時、慌てて引き出したため、材料内のジョイントで繋がっていた製品の一部が機械の材料搬入出テーブルの一部（フリーベア）に引っかかり、軍手をして材料を持っていた右手が滑り、材料で右手人差し指付け根に2cm程の裂傷を負い、5針程度縫合した。					
						
原因	○慌てて作業していたため。					
対策	○慌てず安全第一の作業を心がける。					

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)            網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。