

災害事例報告（休業）

登録番号	19-011	登録日：				
会社名	(支部)	発生日時	2019年	5月	30日 14時頃	
発生場所	切板加工・精整場					
被災者	氏名	A 氏	年齢	50歳	役職	一般
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	年月	作業経験	年月
傷病名	右手拇指先端挫創			休業日数	5日	
災害の概要	切り板加工製品の出荷作業中にチェーンと製品間に右手拇指先端部を挟まれ、挫創。			災害類型	④	
災害状況	14:30	被災者Aと作業員Bは、2名で切り板加工製品の出荷作業を開始した。				
	14:40	作業員Bは被災者Aと南北に分かれてチェーンの吊り掛け作業を行うことを申し合わせた後、被災者Aが製品の南側に付き、作業員Bは製品の北側に付いた。				
		作業員Bは、チェーンを吊り荷の位置まで下げるために、フックを巻き下げる合図を行い、ペンダントを操作してフックを巻き下げた。				
	14:45	チェーンが出荷対象材の位置（上から4枚目）まで下がったところで、南側の被災者Aは製品へのチェーン掛け作業を開始したが、何らかの原因でチェーンが巻き上がったため、チェーンと製品との間に右手拇指先端部を挟まれた。				
	14:50	上司Cが被災者Aの指の状態を確認。皮膚が切れ出血があるため直ちに救急車を要請し、病院に搬送した。				
発生状況図・写真						
	右手拇指先端挟まれ		製品出荷のため、南北に分かれてチェーン掛けを行っているところ(再現)			
原因						
対策						

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。