



災害事例報告（不休）

登録番号	19-012	登録日：				
会社名	(支部)	発生日時	2019年 11月 7日 13時頃			
発生場所	2棟片付場					
被災者	氏名	A 氏	年齢	53歳	役職	一般
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	年 月	作業経験	年 月
傷病名	右大腿挫創			休業日数	0 日	
災害の概要	回転したグラインダーを作業テーブルに置いていた時、グラインダーが移動し右大腿に接触して被災した。			災害類型	⑥	
災害状況	13:15	作業テーブル上でグラインダーを用いて製品の仕上げ作業を行っていた。				
		製品を重ねる為に回転したままのグラインダーを作業テーブルに置いた時、グラインダーが移動し、右大腿に接触して被災した。				
		自ら上司に災害を報告。				
	13:20	救急車要請				
	13:35	救急車到着				
	13:50	救急病院搬送 挫創部の縫合処置				
	16:30	帰社 歩行可能状態				
発生状況図・写真	(被災状況)					
						
原因						
対策						

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。