


災害事例報告（不休）

登録番号	19-013	登録日：				
会社名	(支部)	発生日時	2019年 12月 9日	19時頃		
発生場所	3棟 プラズマ1号機 定盤上					
被災者	氏名	A 氏	年齢	48歳	役職	職長
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	年 月	作業経験	年 月
傷病名	下顎挫創			休業日数	0日	
災害の概要	プラズマのノロ上げ作業中、定盤巻き上げ時に外れた爪ハッカーに接触			災害類型	③	

災害状況	8:30	プラズマ切断機の水槽内に溜まったノロ上げを行う為、6名でTBMを実施。
	8:45	刃板の取り外し作業を指揮者Aとクレーン操作者B、他4名にて開始。
	19:00	刃板の取り外しが完了した定盤を搬出する作業を開始したが、一部の足回りにノロが固着していた為、指揮者Aのもと爪ハッカーを用いてクレーン操作者Bが巻き上げ、巻き下げを繰り返し、その部分のノロを剥がすことにした。
	19:20	指揮者Aは定盤端部のC形鋼に爪ハッカーを掛け、300mmほど吊り上げた際、爪ハッカーが外れ指揮者Aの下顎に接触して被災。
	19:30	同僚が上司（作業長、部長）に報告し応急処置を行い、救急病院へ搬送。
	20:00	救急病院へ到着。
	20:30	縫合処置（4針）を実施。
	21:00	上司の指示で同僚の車に同乗し帰宅。
	8:00	翌日 通常通り勤務。



原因	
----	--

対策	
----	--

- 【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。