

災害事例報告（不休）

登録番号	19-014	登録日：				
会社名	(支部)	発生日時	2019年 12月 20日	14時頃		
発生場所	1棟 加工場					
被災者	氏名	A 氏	年齢	31歳	役職	職長
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	年 月	作業経験	年 月
傷病名	左人差し指切創			休業日数	0日	
災害の概要	切粉をバツカンへ移載中に切粉で指を切創			災害類型	⑥	

災害状況	13:30	開先機の小バツカンが満杯になった為、被災者Aは同僚B,Cと大バツカンへ移す作業を開始した。
	13:40	シャベルを使って切粉を掻き落とす作業をしていたが、長い切粉が邪魔をしてシャベルがうまく入らなかった為、被災者Aは長い切粉を手で除去しようと引っ張ったところ、左人差し指第一関節付近を革手袋ごと切創した。
	13:41	同僚が上司(作業長、部長)へ連絡し応急処置を実施。
	13:45	出血は止まっていたが、病院に搬送。
	14:00	病院に到着
	14:30	縫合処置(4針)を実施
	15:00	帰社し、作業復帰

発生状況図・写真	<p style="text-align: center;">作業状況</p> <p style="text-align: center;">同僚B 切創した切粉</p> <p style="text-align: center;">同僚c 被災者A</p>
----------	---

原因	
----	--

対策	
----	--

- 【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。