


# 災害事例報告（不休）

登録番号	20-015	登録日：2020年12月24日				
会社名	( 支部)		発生日時	2020年8月8日 9時頃		
発生場所	ガス溶断機 架台上					
被災者	氏名	A氏	年齢	37歳	役職	一般
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	6年5月	作業経験	1年0月
傷病名	左中指裂傷			休業日数	0日	
災害の概要	製品をハンドマグネットを持ち上げ左手で受ける際、マグネットから外れて指を挟んだ。			災害類型	④	
災害状況	8時00分 ラジオ体操					
	8時10分 始業ミーティング					
	8時15分 ガス切断物の片付け作業開始					
	9時頃 ハンドマグネットを用いて製品を持ち上げて移動させていた。					
	繰り返し作業していたが、左手で受け取ろうと指を入れたタイミングに					
	ハンドマグネットから製品が外れ、中指先端を挟んだ。					
	10時00分 消毒後、社有車で病院に搬送。					
発生状況図・写真	11時30分 帰社後、再度ヒアリングし片付け作業を続けた。					
	処置：左手中指裂傷、消毒と投薬					
	<p>繰り返し作業で吸着力が低下しハンドマグネットから製品が外れ、受け取ろうとした左手中指を挟んだ。</p> 					
原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・繰り返し作業で鉄粉が付着しマグネットの吸着力が落ちていた。</li> <li>・外れないと思い込んでいたので安易に手を入れた。</li> <li>・外れた場合の想定をした作業指導が不十分だった。</li> </ul>					
対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業手順の見直し</li> <li>・手順書の周知と再教育</li> </ul>					

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)            網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。