




災害事例報告（不休）

登録番号	20-029			登録日：2021年2月22日		
会社名	(支部)		発生日時	2020年 3月11日 16時頃		
発生場所	フレームプレーナー定盤上					
被災者	氏名	A 氏	年齢	46歳	役職	一般
	直外区分	直営	勤務経験	22年10ヵ月	作業経験	22年10ヵ月
傷病名	左膝切創				休業日数	0日
災害の概要	鋼板表面のマーキングパウダー除去中、回転中のグラインダ砥石が左膝に当たり切創した。				災害類型	⑥

災害状況	8:00	被災者は始業（TBM）ミーティング終了後、通常作業開始。 （保護具：安全帽子・飛来防止めがね・耳栓・防塵マスク ・長皮手袋・安全靴（長）・甲プロテクター）
	16:40	被災者は鋼板のマーキングによる突起物を処理するため、グラインダを使い鋼板表面のマーキングパウダーを研削しながら後ずさりして南から北へ移動、自身の左側のマーキング突起物を研削しようとグラインダの位置を左に振った際に回転していた砥石が左ひざに当たり切創した。 ※回転を止めるレバーを放したが徐々に回転が遅くなり砥石は回転していた。
	16:50	救急車要請、緊急搬送
	17:10	搬送先病院にて傷口の消毒および5針の縫合。 （処置：傷口消毒、5針縫合、痛み止め、化膿止め処方）

発生状況図・写真		<p>①→⑥の順序で手の届く範囲のマーキング突起物を研削した。 次に⑦を研削しようと後ろずさりしてA→Bに移動し自身の左方向にグラインダを振った時に被災した。</p> 
		

原因	グラインダ作業時における不適切な行為。 KYTの不履行
----	--------------------------------

対策	安全体感動画による教育（関係職場作業員） 外部講習による危険予知訓練受講。（当該被災者）
----	---

【災害類型】 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他