

災害事例報告（ 不休 ）

| | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------|------------------|-------|------|-------|
| 登録番号 | 20-032 | 登録日：2021年2月22日 | | | | |
| 会社名 | (支部) | 発生日時 | 2020年10月 6日 13時頃 | | | |
| 発生場所 | フレームプレーナー定盤 | | | | | |
| 被災者 | 氏名 | A 氏 | 年齢 | 48歳 | 役職 | 一般職 |
| | 直外区分 | 外注 | 勤務経験 | 1年6ヵ月 | 作業経験 | 1年6ヵ月 |
| 傷病名 | 左上唇裂傷 | | | | 休業日数 | 0日 |
| 災害の概要 | フレームプレーナー定盤上にて、移動中に転倒して被災 | | | | 災害類型 | ② |

| | | | |
|------|-------|--|--|
| 災害状況 | 8:00 | 被災者は始業（TBM）ミーティング終了後、通常作業開始。 (保護具：安全帽子・遮光めがね・耳栓・防塵マスク ・長皮手袋・安全靴（長）・甲プロテクター) | |
| | 13:41 | フレームプレーナー定盤上にて、WEB材の端部をポータブル溶断機にて溶断作業開始。 溶断中、隣鋼板の溶断準備を確認するために移動した。 溶断場所に戻る際、左足が定盤に引っ掛かり転倒、とっさに手をついたが、定盤のピポットにて上唇を被災。 (被災時は、防塵マスクは未着用) | |
| | 13:45 | 救急車を手配して搬送。 | |
| | 14:20 | 搬送先の病院にて、診察および処置。 (処置：傷口消毒、7針縫合 処方：痛み止め・抗生物質・点滴) | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|----------|----------------|--|
| 発生状況図・写真 | <p>〈発生状況図〉</p> | <p style="text-align: center;">見守りカメラ画像(つまずいた瞬間)</p> <p style="text-align: center;">見守りカメラ画像(転倒瞬間)</p> |
|----------|----------------|--|

| | |
|----|--|
| 原因 | 定められた通路を歩行していない。 定められた通路が判別しにくかった。 ポータブル溶断機にて、溶断中に作業場から移動した。 |
|----|--|

| | |
|----|---|
| 対策 | 作業通路の表示 作業通路を塗装により明確化 災害発生状況をビデオをにて再指導。 |
|----|---|

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ