

# 災害事例報告（不休）

登録番号	20-035	登録日：2020年12月24日				
会社名	( 支部)	発生日時	2020年 06月 30日(火) 11時 00分頃			
発生場所	レーザー 母材置場					
被災者	氏名	Y 氏	年齢	42歳	役職	
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	2年 5ヶ月	作業経験	2年 5ヶ月
傷病名	右ひざ捻挫（骨挫傷・側副靭帯損傷）				休業日数	0日
災害の概要	製品箱運搬作業時にクレーン(リモコン)操作を誤り転倒、被災した				災害類型	②転倒

災害状況	06月30日(火)
	11:00 頃 クレーンを用いて製品箱を搬送し、台車定位置で巻下げ操作を行うべきところ リモコン操作を誤り被災者側に荷が動いた。思わず後退したがバランスを崩して転倒し 右ひざ内側を痛めた。多少の痛みはあったものの作業は行える状態であったため 上司に報告せず、被災者判断で作業を継続、退社した。
	07月01日(水)
	出勤後被災時より痛みが増していたため上司に相談ののち地元病院を受診。 レントゲン検査では異常なしとの所見であったが痛みがあるため、翌週MRI検査の 予約を行い帰社。当日より事務作業に従事させる。
	07月08日(水)
	MRI検査の結果、右ひざ捻挫（骨挫傷・側副靭帯損傷）全治6週間の診断。 完治まで継続して事務作業に従事。

発生状況写真	
	<p>クレーンで製品箱を台車に移動させる作業中。</p> <p>着地位置合わせの最中、自分側に荷が振れる (※リモコン誤操作) また、退避しにくい位置に立っていた。</p> <p>思わず後退し、バランスを崩し尻もちをつき捻挫。 ここで被災(ひざ内側痛)。</p>

原因	
----	--

対策	
----	--

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)            網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。