


労働災害事例報告（不休）

登録番号	21-005	提出日：2022年2月2日				
支部名	東海	支部	発生日時	2021年3月5日7時55分頃		
発生場所	本社工場5軸加工機・加工前製品置場					
被災者	氏名	A 氏	年齢	41歳	役職	
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	2013年5月	作業経験	3年0月
傷病名	左第4趾基節骨骨折・左第5趾末節骨開放骨折			休業日数	0日	
災害の概要	天井クレーンにて製品を取り扱う際、落下させ、負傷			災害類型	③	

災害状況

天井クレーンの天秤に3個のマグネット(各1t：最大使用荷重各700kg)で、製品(75×945×4499 1,186kg)を着磁し、歪み確認定盤から加工前製品置場に搬送し着床後、マグネットの磁力のロックレバーを開放した。その際、中央のマグネットのロックレバー1個を開放し忘れていたことに気が付かないまま天井クレーンを上昇させ、歪み確認定盤の方に歩行しようとした時、マグネットから製品が外れて落下した。そのはずみで製品の角部が左足の小指近くにあたり負傷した。

発生状況図・写真



原因

- ・マグネットのロックレバーの開放状態を確認していなかった。
- ・地切り確認を怠り、移動しながらクレーン操作をしてしまった。
- ・危険予知が不足していて、製品に近い位置を歩行していた。

対策

- ・マグネットのロックレバーの開放状態の指差し確認の徹底。
- ・天井クレーン巻上げ時の地切り確認の徹底。
- ・吊り荷から離れた作業の再教育の実施。

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。

登録番号は、事務局で整理のため登録します。

氏名は、記載しないでください。A氏（複数の場合、B氏、C氏・・・）