


労働災害事例報告（不休）

登録番号	21-006	提出日： 年 月 日			
支部名	支部	発生日時	2021年06月03日11時頃		
発生場所	工場内、レーザ切断機定盤付近				
被災者	氏名	A 氏	年齢	21歳	役職
	直外区分	直営 / 外注	勤務経験	3年2月	作業経験 年 月
傷病名	切創			休業日数	0日
災害の概要	切断機レールに躓いて手を切った			災害類型	⑥

災 害 状 況	<p>安全通路よりレーザ切断機の作業定盤に上ろうとした際に、切断機レールに躓いて転倒し、手を切断定盤についた際に左手人差し指と中指の間を切った。</p> <p>傷口が深かったため病院へ連れていき、4針縫合した。</p>
------------------	---



原 因	<p>出荷準備のため、焦って作業していたように見えた。 （現在、当該作業者はこの労災とは別の理由で退職したため、これ以上の聞き取り調査ができない）</p>
--------	--

対 策	<p>切断機レール横に昇降用のステップを取り付けた。（38mの間に5か所設置）</p>
--------	---

- 【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。
 登録番号は、事務局で整理のため登録します。
 氏名は、記載しないでください。A氏（複数の場合、B氏、C氏・・・）