


労働災害事例報告(不休)

提出日: 2022年2月3日

登録番号	21-007				提出日: 2022年2月3日	
支部名	支部		発生日時	2021年 6月 18日 15時頃		
発生場所	レーザー切断定盤上					
被災者	氏名	A 氏	年齢	38 歳	役職	一般
	直外区分	直営	勤務経験	6年	作業経験	2年
傷病名	右手第2指中手骨骨折(ヒビ)				休業日数	0 日
災害の概要	ホイストクレーンを使い、マグポーターで素材を浮かしバールを使用しして位置の調整をしようとした時に、素材が落下し反動でバールが右手直撃、受傷				災害類型	③飛来・落下

災害状況	何時	誰が	どこで	どうした
	7:45	全員	事務所前	ラジオ体操を実施
	7:50	レーザーGr (被災者含む)	レーザー作業場	朝礼ミーティング・作業前KY実施
	8:00	被災者	レーザー定盤	レーザーで切断した製品の片付け作業
	15:00	被災者	レーザー定盤	①ドリル先孔付素材の夜間自動LA切断準備に取り掛かった。 ②定盤への素材の溶接固定が必要なため、素材長手方向端部をマグポーターで吊上げ、バールを使いテコの原理で素材を動かそうとした。 ③その時、マグポーターの吸着が外れ素材が落下し、バールが押し込まれた反動で、バール片端が右手を直撃し受傷した。
	15:15	被災者		社有車で病院へ搬送
	17:00	被災者		帰社後、状況ヒアリング
17:40	被災者		帰宅	



原因	①マグポーターで素材端部を吊上げ、バールを使って動かそうとした。(吊荷にタッチ) ②素材の斜め吊り及び吸着面不足による吊荷の落下。 ③レーザー定盤への素材搬入の作業標準がなかった。
----	--

対策	①素材一部をマグポーターで吊上げは禁止 ②天井クレーンで素材を吊ってのバール作業は禁止 ③対策を織り込んだレーザー定盤への素材搬入の作業標準の作成と周知
----	--

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
 ⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。

登録番号は、事務局で整理のため登録します。

氏名は、記載しないでください。A氏(複数の場合、B氏、C氏・・・)