

# 労働災害事例報告（不休）

登録番号	21-013	提出日：2022年 2月 日				
支部名	支部	発生日時	2021年11月 4日（木） 0時 05分			
発生場所	切断棟 R面取り（自動ライン）					
被災者	氏名	A 氏	年齢	41歳1ヵ月	役職	班長
	直外区分	直営	勤務経験	22年7ヵ月	作業経験	22年7ヵ月
傷病名	左人差し指 指先切創			休業日数	0日	
災害の概要	R面取り作業中、切削屑で左人差し指先端を切創した。			災害類型	⑥	

災害 状 況	11月 3日（水） 19：00	被災者Aは始業ミーティング（TBM）実施。通常業務従事。				
	11月 4日（木） 0：00	R面取り作業に従事。				
		（保護具：安全帽子・飛来防止メガネ・耳栓・薄皮手袋・防塵マスク ・安全靴（長）甲プロテクター付）				
	0：05	1本目作業中、移動中のFlgに触れてバリを確認した際、切削屑で 左手人差し指先端を切創した。				
		作業を中断し、傷口に絆創膏を貼り、昼休憩。				
	01：10	絆創膏を貼り替えた際、出血があり関係者に連絡。				
	01：20	病院へ搬送。				
	02：15	診察： 処置：指先切創（3針縫合） 抗生物質及び塗り薬処方				
02：35	帰社後 状況確認及び報告後、通常業務に従事。					

発生 状 況 図 ・ 写 真	<p>&lt;発生状況図&gt; 発生場所:切断棟 R面取り作業場</p> 	<p>作業状況</p>  <p>Flg進行方向</p>  <p>Flg進行方向 被災時使用 薄皮手袋</p> 	 <p>切削屑</p>  <p>切削屑</p> <p style="font-size: small;">※ 見守りカメラ画像なし</p>
----------------------------------	---	--	---

原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業標準が守れていない。安全6則違反（可動設備）入る前 設備停止と 修理札</li> <li>・不用意にFlgに触った。</li> <li>・適切な保護具を使用していない。</li> </ul>
対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業標準の順守、指導</li> <li>・適切な保護具の使用（長皮手袋）</li> <li>・外部KYT講習会受講。</li> </ul>

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ  
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注)   網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。  
登録番号は、事務局で整理のため登録します。  
氏名は、記載しないでください。A氏（複数の場合、B氏、C氏・・・）