

労働災害事例報告（不休）

登録番号	21-022	提出日：2022年 2月 日				
支部名	支部	発生日時	2021年 2月17日（水）13時50分			
発生場所	加工棟 ロンジライン 仮矯正No.1号					
被災者	氏名	A 氏	年齢	48歳1ヵ月	役職	一般
	直外区分	外注	勤務経験	4ヵ月	作業経験	4ヵ月
傷病名	右手人差し指 挫滅創				休業日数	0日
災害の概要	ロンジを仮矯正機に入れるとき、上ローラーで右手人差し指の先端を挟んだ。				災害類型	④

災害状況	2月17日（水）12：40 午後から出社（ミーティングなし）
	13：00 被災者Aは、ロンジライン出側で通常業務に従事。 (保護具：安全帽子・ゴーグル・防塵マスク・耳栓・長皮手袋・安全靴（短）・甲プロテクタ・脚絆・前掛・腕抜き)
	13：50 ロンジラインNo.1号出側で作業中（ロンジT Web 9×236×26304 Flg 16×100×6304） ロンジを仮矯正機に入れるとき、操作盤で下ローラーを回転させ 下ローラーを上下させたが、ロンジが動かなかった。 Flgが上ローラーに引っ掛かっていると思い、ロンジWebの上側を 右手で掴み送り込んだ。【本来は操作盤にて送り作業】 その際、ロンジと上ローラーで右手人差し指の先端を挟んだ。
	14：00 病院へ搬送。 (診察：レントゲンにて骨に異常なし。 処置：6針縫合 痛み止め及び抗生物質処方)
	16：00 帰社後、発生状況等確認後、通常業務に従事。

発生状況写真	<p>〈平面図〉</p>	<p>正面写真</p>	<p>被災状況 再現写真</p>	<p>安全カバー設置</p>
	<p>被災者A 作業員B 作業員C 作業員D クレーン作業員 E</p>			

原因	<ul style="list-style-type: none"> ・ワークが動かない為、不用意にワークに触った。 ・回転体・回転設備には手足を出さない事。（取り決めが守れていない） ・ワークが動かない時に触ることができた。 ・安全柵・安全カバーが設置されていない。
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・安全柵・安全カバーの設置。 ・安全作業標準の遵守指導。 ・請負責任者から、作業者に再教育。 ・各社（協力会社） 作業におけるリスクの洗い出しを実施。

【災害類型】 ①墜落・転落 ②転倒 ③飛来・落下 ④挟まれ ⑤巻き込まれ
⑥切れ・擦れ ⑦熱傷 ⑧感電 ⑨火災・爆発 ⑩その他

注) 網掛け部の記入は任意とする。それ以外は必ず記入をお願いします。
登録番号は、事務局で整理のため登録します。
氏名は、記載しないでください。A氏（複数の場合、B氏、C氏・・・）